

【Windows 10】Flatshifter設定ツール導入案内

2020/03/09 ココアシステムズ

はじめに

Windows 10 では Flatshifter 設定ツール “Flatshifter Connector” を次の手順で導入します。詳しくは次項から説明します。

1. .NET Framework 3.5 の導入(お使いのPCに未導入であれば)。インターネット接続が必要です
2. Flatshifter Connector の導入

.NET Framework 3.5 の導入【インターネット接続が必要です】



画面左下の [スタート] を右クリックし、表示される一番上の [アプリと機能] (※)をクリックします。


※ お使いのWindows10でここが [プログラムと機能] になっている場合はそれをクリックし、次の操作を読み飛ばしてください。



表示されるウインドウ右側を一番下までスクロールし、あらわれる [プログラムと機能] をクリックします。



表示されるウインドウ左側の [Windows の機能の有効化または無効化] をクリックします。



表示されるウインドウ内の [.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] にチェック(■マークまたはレ点)がついている場合、お使いのWindowsには .NET Framework 3.5 が導入済みです。[キャンセル] をクリックし、全てのウインドウを閉じて、次の **Flatshifter Connector の導入** に進んで下さい。

[.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] にチェック(■マークまたはレ点)がつかない場合、この項目の をクリックしてチェックをつけ [OK] をクリックして下さい。

表示されるウインドウ内の [Windows Update からファイルを自動ダウンロードする] をクリックして下さい。この時インターネット接続が必要です。自動のダウンロード・導入にはしばらく時間がかかります。

ダウンロード・導入作業終了後、[閉じる] をクリックし終了です。

Flatshifter Connector の導入

付属のUSBメモリ内 [Flatshifter Connector #.# (#は数字)] フォルダを開き、[install (または install.msi)] を実行し、表示されるウインドウの [次へ] 等を順次クリックして導入を完了しててください。



なお途中、[このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?] といった案内が出る場合がありますが、その際は [はい] をクリックしてください。

使用方法

別紙“Flatshifter設定ツールの説明”をご覧ください。

その他

Windows10では付属のUSBメモリ内 [Flatshifter USB Driver #.# (#は数字)] は使用しません。