

【Windows 7】 Flatshifter設定ツール導入案内

2020/03/09 ココアシステムズ

はじめに

Windows 7 では Flatshifter 設定ツール “Flatshifter Connector” を次の手順で導入します。詳しくは次項から説明します。


1. Flatshifter USBドライバーの導入
2. Flatshifter Connector の導入

※ 他のOSで必要な .NET Framework 3.5 の導入はWindows 7では不要です。

Flatshifter USBドライバーの導入

付属USBメモリ内の [Flatshifter USB Driver ## (#は数字)] フォルダを開いてください。


お使いのWindowsが32bit版の場合は [DPinst_32bit (または DPinst_32bit.exe)]、64bit版の場合は [DPinst_64bit (または DPinst_64bit.exe)] を実行してください。間違えた場合はその旨案内が表示され終了しますので、改めてもう一方を実行してください。



実行後 [次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?] または




[次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?] のウィンドウが出たら [はい] をクリックしてください。どちらも表示されず次に進む場合もあります。



USBドライバーの導入(インストール)が始まります。[次へ] をクリックして下さい。



[このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?] のウィンドウでは [インストール] をクリックしてください。もしこれではなく下の



[ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません] の警告が出た場合は [このドライバー ソフトウェアをインストールします] をクリックしてください。問題ありません。

[デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了] ウィンドウが表示されたら [完了] をクリックし、終了です。

Flatshifter Connector の導入

付属のUSBメモリ内 [Flatshifter Connector #.# (#は数字)] フォルダを開き、[install (または install.msi)] を実行し、表示されるウィンドウの [次へ] 等を順次クリックして導入を完了しててください。



なお途中、[次のプログラムにこのコンピューターへのソフトウェアのインストールを許可しますか?] といった案内が出る場合がありますが、その際は [はい] をクリックしてください。

使用方法

別紙“Flatshifter設定ツールの説明”をご覧ください。